


ENGLISH
ESPAÑOL

TRUPER®

Manual

Portable thickness planer

2 1/4 Hp
Power



CEP-12

Applies for:

Model

CEP-12

Code

16240

CAUTION



Read this manual thoroughly
before using the tool.



Technical data	3
Power requirements	3
 General power tool safety warnings	4
 Safety warnings for power planers	5
Parts	6
Assembly	7
Adjustments	8
Start up	9
Maintenance	11
Troubleshooting	12
Notes	13
Authorized service centers	15
Warranty policy	16

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Use and care recommendations



RESPECT THE WORK CYCLES

120 min of work per 30 min of rest. Maximum 6 hours daily.



Before using the portable thickness planer for the first time, be sure to make the necessary **ADJUSTMENTS** (pages 8 - 10). Regularly inspect these adjustments.



BLADES replacement and mounting (page 7).



Make sure the ventilation slots are kept **CLEAN**.

Use compressed air or a brush to remove dust and/or sawdust **AFTER EVERY USE**.



To **EXTEND** the life of your tool, use compressed air (blow) to clean it after each use.



Perform regular **MAINTENANCE** on your machine (page 11).

CEP-12

Code	•	16240
Description	•	Portable thickness planer
Measurements	•	23" x 27" x 18"
Voltage	•	127 V~
Frequency	•	60 Hz
Current	•	15 A
Power	•	2 1/4 Hp
Speed	•	10 000 RPM
Work Cycle	•	120 minutes' work and 30 minutes' rest. Maximum 6 hours daily.
Conductors	•	14 AWG x 3C with 221 °F insulation.
Insulation	•	Class I

Power Cord Grips used in this product: Type "Y".

Tool Build Quality: Basic insulation

Thermal insulation on motor winding: Class B

⚠ WARNING Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a TRUPER Authorized Service Center.

The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use. Do not expose to rain, liquids and/or dampness.


⚠ WARNING Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.



Power requirements

⚠ WARNING The tool shall be grounded while in use to prevent an electric shock. • Connect the plug into a properly grounded outlet as shown in example A. Not all the outlets are properly grounded. If in doubt verify with a certified electrician. • If the outlet you plan to be using for the tool has two poles (2 orifices). **FOR NO REASON AT ALL DO NOT REMOVE OR ALTER THE GROUND CONDUCTOR IN THE PLUG.** Use a temporary adaptor as shown in example B and always connect the ground lug as indicated.

⚠ CAUTION When using an extension cable, verify the gauge is enough for the power that the tool needs. A lower gauge cable will cause voltage drop in the line, resulting in power loss and the motor will overheat. The following table shows the right size to use depending on cable's length and the ampere capability shown in the tool's nameplate. When in doubt use the next higher gauge.



Ampere Capacity	Number of Conductors	Extension Gauge
From 0 A and up to 10 A		From 6 ft to 49 ft Higher than 49 ft
From 10 A and up to 13 A		18 AWG 16 AWG
From 13 A and up to 15 A		16 AWG 14 AWG
From 15 A and up to 20 A	3 (one grounded)	14 AWG 12 AWG
		8 AWG 6 AWG

* It is safe to use only if the extensions themselves have an artifact for over current protection. AWG = American Wire Gauge. Reference: NMX-J-195-ANCE

⚠ WARNING When operating power tools outdoors use a grounded extension cable labeled "Outdoor Use" VOLTECK brand. These extension cables are specially designed to be used outdoors and reduce the risk of an electric shock.

⚠ WARNING! Read carefully all safety warnings and instructions listed below. Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. Save all warnings and instructions for future references.

Work area**Keep your work area clean, and well lit.**

Cluttered and dark areas may cause accidents.

**Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.

**Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.**

Distractions may cause loss of control.

**Electrical Safety****The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.**

Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.

**Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.**

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

Do not expose the tool to rain or wet conditions.

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety**Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.

**Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.**

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

Remove any wrench or vice before turning the power tool on.

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables a better control on the tool during unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.

Loose clothes, jewelry or long hair can become caught in moving parts.

**If you have dust extraction and recollection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly.**

Using these devices reduce dust-related risks.

Power Tools Use and Care**Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.**

The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.

Do not use the tool if the switch is not working properly.

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.

Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.

**Keep the cutting accessories sharp and clean.**

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

Service**Repair the tool in a TRUPER Authorized Service Center using only identical spare parts.**

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities shall not operate the tool, neither inexperienced people or without knowledge in the use of the tool, unless supervised by a person responsible of their safety or if receiving previous instructions about the tool operation.

Children shall be kept under supervision to double-check they will not play with the tool. Tight supervision shall be used with children or disabled persons to prevent from using or being close to any household tool.

PROYECTO CERTIFICADO
NOM-ANCE
CERTIFICADO PORThis tool is in compliance with
the Official Mexican Standard
(NOM - Norma Oficial Mexicana).

Before operating the tool

• The extension cable shall be entirely unrolled to prevent a potential overheating.

• Double check the voltage in the power outlet is equal to the rated power described in the equipment nameplate. 

⚠ CAUTION • Remove from the workplace all types of rags, clothes, cables, ropes or any other object that could get trapped in the planer blades.

⚠ WARNING • Remove nails, screws or any other object from the work piece. These objects may damage the blades and the tool. Also, represent a safety hazard.

⚠ CAUTION • The blades are sharp and can easily cause wounds. Use care when handling the blades and when assembling the cutter head.

⚠ CAUTION • Before starting any job, make sure the installation screws in the blades are perfectly tight.

• Before operating the tool, turn it ON leave it running a couple of minutes. Look for vibrations indicating a faulty installation or an unbalanced blade.

• Double check the blades are correctly mounted as described in the instructions.

While operating the tool

⚠ CAUTION • Hold the work piece firmly with both hands and keep them away from the cutter head.

• Do not force the work piece into the machine. Allow the brush to gain the proper feed speed.

• Verify the feeding rollers occasionally to make sure wood chips and burrs are not housed into the components. If the bearings are not sitting firmly, the feeding rolls will not keep the work piece against the bed, causing it to travel back.

⚠ WARNING • Plan only wood pieces.

• Use solid wood, with no loose knots and as few firm knots as possible.

• Never stand directly in the entryway or exit of the piece. Stand always aside the machine.

⚠ CAUTION • Make sure the blades are not in contact with the workpiece when connecting the machine.

• Before cutting, wait for the blades to reach full speed.

⚠ CAUTION • Never leave the tool ON unsupervised.

• After long periods or running, the metallic parts can be very hot.


• When possible, use a dust extraction system.

After operating the tool


• Before trying to carry out adjustments, turn OFF the tool and wait for the blades to come to a complete stop.

⚠ DANGER • Never try to retrieve stuck work pieces from the cutter head using your hands. To retrieve a stuck piece, turn OFF and disconnect the tool. Use a stick to remove the shavings.

• When necessary, replace both blades at the same time. Otherwise, the resulting unbalance will cause vibrations and will shorten the useful life of the blades and the tool. Handle blades with extreme care.



Driver belt replacement




Assembly

TRUPER

Fixing the planer to a surface


- The planer shall be fixed on a flat, leveled, stable surface that will support safely the planer weight along with the work pieces.
- The planer shall be secured to this surface using four M8 x 2" hexagonal screws. (Not included).
- If the planer is not mounted onto a base, mount it onto two pieces of wood to assure stability.



Orifice for the screws with bores in the base

Before attaching the planer, place the 4 anti-vibration pads at each of the corners.

Position the crank handle in the upper part of the planer as shown in the diagram, and fasten it in place with the included screw.



Blades replacement and mounting


CAUTION • Wear safety gloves to handle the cutter head and the blades to prevent cuts and lacerations in your hands.

- To replace worn blades set the cutter head and turn it manually until gaining access to one of the blades. To carry out this operation the anti-woods guard shall not be mounted.
- Loosen the blocking bar (**A**) turning the fastening screws (**B**) in a clockwise direction. The blades (**C**) rest against the spring (**D**) and will be expelled when the blocking bar is loose.
- Remove the blade and turn it around so the sharp edge that was making contact with the spring faces outwards from the cutter head. If both sharp edges are damaged, install a new blade.
- To mount back the blade in the cutter head, fix the blocking bar (**A**) in the cutter head slot.
- Insert the blade in the slot so that it makes contact with the springs (**D**) and turn the screws in a counter clockwise direction but not tightening all the way. Make sure the blade is facing the right direction as shown in the image.
- Adjust the blade height to $1/16"$ using the gauge (**E**). Set both bases firmly in the cutter head cylinder and making contact with the blade. The gauge will push the blade towards the springs into the adequate height. Tighten firmly the screws to secure the blade in place and prevent accidents.

CAUTION • The blade height shall be calibrated each time it is removed, no matter the reason.

CAUTION • The blade edge is very delicate. Use care not to damage the blade with the gauge.

- Make sure to set back the anti-chips guard after the blades are set.



Anti-chip guard assembly

- The anti-chip guard is mounted in the rear of the planer and is fixed with the butterfly nuts.








Table extensions assembly

- The table extensions are factory aligned, however, can be misaligned with use.
- Adjust the two hex screws (**A**) that act as stoppers for both extensions (front and rear). Previously, loosen the safety nuts (**B**).
- Set one straight edge piece through the main table, and the extension to be adjusted to verify alignment.




Work table and cutter head alignment

- Plan a wood piece and measure thickness after cutting. If the thickness is not even in both sides of the piece, is because the cutter head and the work piece are not properly aligned.
- To align, use two identical pieces of hard wood with the shape and measurements shown in the image (**C**) to level the cutter head with the table.
- Using care, lean the planer on its rear side.
- Under the main table, loosen the lock (**D**) horizontal cone gear (**E**).
- Disengage the cone gears and turn the vertical cone gear (**F**) to adjust height in the appropriate side. Turning the gear one step of a tooth in a counter clockwise direction equals an increase of 0.05" planning thickness.
- After making adjustments, couple and secure the cone gears.
- If necessary, repeat the procedure in the opposite side.



Depth scale adjustment

- Feed a piece of scrap wood to plan (see page 10).
- Compare the measured thickness in the planned piece with the reading in the cutting depth scale.
- If there is no match, loosen the scale guide screws (**G**) and adjust to the thickness measurement in the planned piece.
- Test again using another piece of scrap wood and, if necessary, repeat the procedure until the measurement indicated in the scale guide matches the planned piece thickness.




Start up

Turning ON


- The planer is built with a switch (**H**) with a safety key (**REMOVE TO LOCK**) to prevent unauthorized use. If not working with the machine for a long period of time and there is the possibility that third parties, especially children could use it, remove the safety key (**REMOVE TO LOCK**) with the switch in the **0** position. Leave the key in a safe place. Do not lose it because you will not be able to use the planer.
- To turn ON the planer, insert the safety key (**REMOVE TO LOCK**) and lift the switch in the **I** position.
- To turn OFF the planer, lower the switch onto the **0** position.

WARNING • Double check the switch is in the **OFF** position before connecting the planer into the power supply.



Power overload protection

- The planer is built with an overload protection switch (**I**). If overloaded, the switch will trigger. To restart the motor, follow these steps:
 - 1.- Set the switch (**H**) in the **0** position.
 - 2.- Leave it cooling down at least 5 minutes
 - 3.- Press the overload protection switch (**I**).
 - 4.- Set the switch (**H**) in the **I** position to start the equipment.




NOTE: If the equipment shuts down again, please go to a TRUPER Authorized Service Center.

Cutting depth adjustment

- Thickness in the work piece will depend on the distance of the cutter head and the work piece.
- To adjust the distance, turn the cutting depth control hand shank (**J**).
- The cutting depth adjustment can be read in the depth scale (**K**). The grading of the adjustment is $1/16$ " per hand shank turn.
- Always start the job making a light planning cut. Cutting depth in the subsequent steps may be increased up to $1/8$ ". However, remember that a light cut produces a finer finish than a thick cut.

WARNING • Never carry out planning above $1/8$ " in one step. Neither try to work wood smaller than 5" long. Always wear protective face mask. Do not work on pieces with a thickness smaller than $3/16$ ". Do not work pieces with a thickness greater than 6"



Feeding the work piece


- Feeding direction is pushing towards the planer front as indicated in the graph. Do not try to do it from the rear.
- Support the work piece on the table extension using both hands. Push the piece inside the planer. Do not take it off the table.

WARNING • Use care. Do not put hands inside the planer to avoid severe injuries.

- The outward pieces can be set on return rollers to return the pieces to the operator and facilitate making gradual cuts in the same piece.

CAUTION • Consider the following table to get a quality job and prevent accidents:

Feeding length (minimum):	5"
Feeding width (maximum):	12-1/2"
Feeding thickness:	0.2" - 6"
Cutting depth (maximum):	$1/8$ "
Feeding speed:	26.2 fpm*
*(Feet per minute)	





Start up

TRUPER

For a good finish

- To get a good finish, make small consecutive cuts until getting the thickness you need.
- Feed the work piece with the wood fibers in the planer direction to gain a clean work and to prevent the fibers to get lifted or torn giving wood surface a hairy appearance.
- Feeding the piece in a transversal way can also cause big splinters to detach giving a very unpleasant appearance.
- Take notice of the piece depth and width, its harness, humidity, if is straight, direction and structure of grain. With time and experience, you will gain advantage of these factors.
- Work with pieces in good repair, without loose knots and with the least number of firm knots. When working with a new type of wood, carry out tests in scrap wood before working the final product.
- Every deep cut shall be made gradually. Move the depth control hand shank so that the cutter head descends no more than $1/8"$ and complete another step. Repeat this process until getting the desired depth.



Maintenance

WARNING Disconnect the power cable from the power supply before carrying out adjustments, service or maintenance in the machine.

- Accumulation of saw dust and other particles may cause the machine working with little precision. Periodic cleansing is not only advisable but mandatory to gain fine planning.
- Small parts like blocking bars wedges and the cutter head shall be cleaned with a brush and prevent foreign materials getting stuck and be possible to set them in their positions. Oil lightly those parts.
- Remove resin and other materials accumulated in the feeding rollers. Use a non-flammable solvent.
- Carbon brush replacement. Replace carbon bushes when their size of approximately $1/4"$ long. Both carbon brushes shall be replaced always at the same time.

Lubrication

- Lubrication recommended for the rollers' chains, running with a medium to low operation speed consists in only keeping the chains clean.
- When there is a considerable accumulation of dust and dirt, or wood shavings, cover the chain with a light film or oil. Never apply oil directly on the chain. Oil in excess may hinder the main purpose of lubrication because it accelerates the accumulation of dust, wood shavings, etc., and get into the chain grooves. This shortens the useful life of the chain leading to a premature replacement.
- This applies to speed reduction and chain height adjustment, as well as elevation screws.
- The cutter head bearings are factory lubricated and sealed. There is no need of further attention.

Service

Servicing the machine shall only be carried out by certified personnel in a TRUPER Authorized Service Center. Service and maintenance carried out by non-certified personnel may result dangerous and can cause personal injuries and makes the Warranty void.

Problem	Cause	Solution
Hairy finish.	<ul style="list-style-type: none"> Wood has too much humidity. Dull blades. 	<ul style="list-style-type: none"> Dry the wood. Sharpen the blades.
Torn fibers.	<ul style="list-style-type: none"> Cut is too thick. Blades cutting against the fibers. Dull blades. 	<ul style="list-style-type: none"> Check the right cutting depth. Feed the wood piece in the fibers direction or turn around the piece 180° Sharpen the blades.
Rough or raised fibers.	<ul style="list-style-type: none"> Dull blades. The cut is too thick. High contents of humidity. Damaged cutter head bearings. 	<ul style="list-style-type: none"> Sharpen the blades. Check the right cutting depth. Dry the wood. Go to a TRUPER Authorized Service Center to replace the bearings.
Poor wood feed.	<ul style="list-style-type: none"> The planer table is dirty. Damaged feed rollers. Damaged sprocket. Damaged bearing box. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove dirt or residues. Lubricate table. Go to a TRUPER Authorized Service Center. Go to a TRUPER Authorized Service Center. Go to a TRUPER Authorized Service Center.
Stuck work piece.	<ul style="list-style-type: none"> Incorrect blade height adjustment. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the blade to the right height.
Uneven cutting depth from side to side.	<ul style="list-style-type: none"> Misaligned blade. The cutter head is misaligned to the table. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the blade. Adjust the cutter head and the table.
The piece thickness is not matching the scale reading.	<ul style="list-style-type: none"> The cutting scale guide is not adjusted. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the cutting depth scale.
The chain jumps.	<ul style="list-style-type: none"> Misaligned sprockets. Worn sprockets. 	<ul style="list-style-type: none"> Align sprockets. Go to a TRUPER Authorized Service Center
The machine does not start.	<ul style="list-style-type: none"> It is unplugged. The protection switch fuse is broken. Motor failure. Loose connections. Protection switch restarting. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the plug. Go to a TRUPER Authorized Service Center. Go to a TRUPER Authorized Service Center. Go to a TRUPER Authorized Service Center. Allow the machine to cool down before starting again.
The motor stops repeatedly.	<ul style="list-style-type: none"> The power extension is too long or the gauge is low. Dull blades. Working with low voltage. 	<ul style="list-style-type: none"> Use a shorter power extension or with a higher gauge. Sharpen or replace the blades. Verify the feeding voltage.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Authorized service centers

TRUPER

In the event of any problem contacting a TRUPER Authorized Service Center, please see our webpage WWW.TRUPER.COM to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800-018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAL. BARRAGAN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537	MORELOS	FIX FERRETERÍAS CAPITAN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 735 352 8931
BAJA CALIFORNIA	SUCRICAL TIJUANA AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100	NAYARIT	HERRAMIENTAS DE TEPIC MAZATLAN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540
BAJA CALIFORNIA SUR	FIX FERRETERÍAS FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115	NUEVO LEÓN	SUCRICAL MONTERREY CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
CAMPECHE	TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA AV. ALVARO OBREGÓN #524, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808	OAXACA	FIX FERRETERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092
CHIAPAS	FIX FERRETERÍAS AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083	PUEBLA	SUCRICAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUATLACINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
CHIHUAHUA	SUCRICAL CHIHUAHUA AV. SILVESTRE TERRAZAS #12-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CIUAHTEMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052	QUERÉTARO	ARU HERRAMIENTAS S.A DE C.V. AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4544
CIUDAD DE MÉXICO	FIX FERRETERÍAS EL MONSTRUO DE CORREDIGORA, CORREDIGORA # 35, COL. CENTRO, C.P. 06060, CIUAHTEMOC, CDMX. TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861	QUINTAÑA ROO	FIX FERRETERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140
COAHUILA	SUCRICAL TORREÓN CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 23	SAN LUIS POTOSÍ	FIX FERRETERÍAS AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341
COLIMA	BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL.: 314 352 1986 / 352 2013	SINALOA	SUCRICAL CULIACÁN AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 667 173 9159 / 173 8400
DURANGO	TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844	SONORA	FIX FERRETERÍAS CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL.: 644 413 2392
ESTADO DE MÉXICO	SUCRICAL CENTRO JILOTEPEC PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102	TABASCO	SUCRICAL VILLAHERMOSA CALLE HERLIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
GUANAJUATO	CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88	TAMAULIPAS	VM ORINGS Y REFACCIONES CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL.: 899 926 7552
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CALLE PRINCIPAL MZ 11 L. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL.: 747 478 5793	TLAXCALA	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502
HIDALGO	FERREPRIOS S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616	VERACRUZ	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA, C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
JALISCO	SUCRICAL GUADALAJARA AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90	YUCATÁN	SUCRICAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451
MICHOACÁN	FIX FERRETERÍAS AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858		

Model	Code	Brand
CEP-12	16240	TRUPER

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.



Stamp of the business. Delivery date:



Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o fundicionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instrucciones, fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía, fué presentado el producto o reparado o facturado o recibido o comprado o comprado en Corregidora 35, Centro, Querétaro, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, incluye los gastos de transporte del producto que deviven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecto en China importador TRUPER, S.A. de C.V. Padrone industrial 1, Paredue Industrial Jilotepéc, Jilotepéc, Edo. de Mex. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Modelo	Código	Marca	CEP-12
		TRUPER	16240

**Poliza de
garantía**

TRUPER

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado TRUPER, consulte nuestra página WWW.TRUPER.COM donde obtendrá un listado actualizado, o llame al: **800 690 6990** u **800-018-7873** donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

TRUPER

Centros de servicio autorizados

MICHOACÁN	FIX FERRETERÍAS AV. ADOFO DE LA CRUZ #140-A, COL. SANTÍA CRUZ DEL VALLE, CP. 45340 TAPACHULA DE MÉRIDA, C.P. 58050, MORELIA. TEL.: 33 3606 5285 AL 90
JALISCO	SUCURSAL GUADALAJARA AV. MÉJICO #304 LOCAL 30, TELURÍNCO DE PASEO ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, GUADALAJARA. TEL.: 33 3655 753665 / 7536666
HIDALGO	FERRETERÍOS S.A DE C.V. CHIAPAS #101, TEL. 77 4785 793 TEL.: 77 4785 793
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CHIAPAS #101, TEL. 77 4785 793 TEL.: 77 4785 793
CUANAUATO	SUCURSAL NUVO MUNDO S.A DE C.V. CALLE PRINCIPAL MZ. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39101, TAMAULIPAS
MÉXICO	SUCURSAL CENTRO NORTE JALISCO INDUSTRIAL #225, COL. INDUSTRIAL C.P. 38101, CELESTÍN GÓMEZ, TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88
DURANGO	TORNILLO Y MOTORES BRTMESA DE MANZANILLO MAZARO #200 COL. LUIS CECILIO DURANGO, C.P. 38146 / 618 818 2844 TEL.: 76 178 910 EX 75284 5102
COAHUILA	SUCURSAL AGUILA S.A. DE C.V. JALISCO INDUSTRIAL #190, COL. PARQUE INDUSTRIAL TEL.: 54 352 1986 / 532 8103
COLIMA	BVD. MIGUEL DE LA MADRID #280, PARQUE INDUSTRIAL SEPTIMBRE, C.P. 28293, MANZANILLO, COL. TEL.: 87 209 68 23
MEXICO	SUCURSAL TORREN CALLE MIGUEL MEGUINCA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTAL, C.P. 22282, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 222 5522 5031 / 5522 4861
CUACO	SUCURSAL CHIHUAHUA AV. SILENTIAZARAS #27, COL. CENTRO, C.P. 30200, Tijuana, CHI. TEL.: 614 43 0002
CHIAPAS	FIX FERRETERÍAS AV. ALVARO OBREGÓN #27, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808 TEL.: 222 2828 / 84 / 86
CAMPECHE	TORNILLO Y FERRETERÍA AAA AV. ALVARO OBREGÓN #27, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808 TEL.: 222 2828 / 84 / 86
BAJA CALIFORNIA SUR	FIX FERRETERÍAS EL PUEBLO DE CONSULTING S/N, COL. PUEBLO QUERÉTARO
BAJA CALIFORNIA	SUCURSAL MONTERREY CALLE 11, COL. CENTRO, C.P. 66052, ESCOBEDO, MONTERREY, COAH. TEL.: 81 8352 8790 / 81 8352 8790
NAYARIT	SUCURSAL HERMOSILLOS DE TEPIC CALLE 11, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 33 1 258 0540
OAXACA	FIX FERRETERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 5092
PUEBLA	SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFERICO CDO. SAN LORENZO ALMECTILLA, C.P. 72710, PUEBLA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 944 728 1210
QUINTANA ROO	FIX FERRETERÍAS CRISTOBAL DEL FERREIRO MZ. 96 LT. 3 LOCAL 2, COL. JEFIDAL, SAN LUIS POTOSÍ, SL.P. TEL.: 444 822 4341
SINALOA	SUCURSAL CULIACÁN AV. LOS POTOSÍS, SL.P. TEL.: 444 822 4341 TEL.: 667 173 1919 / 173 800 MORA, C.P. 80413, CULIACÁN, SIN.
SONORA	SONORA CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CIUDAD OBREGÓN, SON. TEL.: 664 33 2392
TABASCO	SUCURSAL VILLAHORMOSA CALLE HELENITA 1, Y 2 MZ #1, COL. INDUSTRIAL, TABASCO, C.P. 86100, VILLAHORMOSA, TAB. TEL.: 993 33 7244
TAMAULIPAS	VMI ORIGENES Y REFRIGERACIONES CALLE ROSÍAS #27 ENER 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRIGUEZ, C.P. 88780, RENOSA, TAMAULIPAS. TEL.: 999 266 7552
TAXCALA	SERVICIOS Y HERMANIETAS INDUSTRIALES PABLO RIBERA #172 COL. BARRIO DE SAN AGUSTÍNOMÉ, PABLO RIBERA #172 COL. BARRIO DE SAN AGUSTÍNOMÉ, TEL.: 222 71 7520
VERACRUZ	L A CASA DISTRIBUIDORA TRUPER Bvd. PRIMERA EZA, HORNETA S/N, COL. TEL.: 782 823 1000 / 826 8484
YUCATÁN	SUCURSAL MERIDA CALLE 35 #600 602, LOCALIDAD ITZINCA Y MULSA, MPIO. UUMA, C.P. 97390, MERIDA, YUC. TEL.: 999 192 2451

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Solución de problemas



Problema Causa Solución

Fibras desgarreadas.	Causa	Solución
	• Corte demasiado grueso.	• Cuchillas sin filo. • Afilar las cuchillas.

Fibras burdas o levantadas.	Causa	Solución
	• Cuchillas sin filo. • Afilar las cuchillas.	camblen los rodamientos. • Almínera la madera. • Revisa la profundidad correcta de corte.

Fibras burdas o levantadas.	Causa	Solución
	• Madera muy húmeda. • Seque la madera.	corte dañados. • Alto contenido de humedad. • Rodamientos del cabezal de mesa del corte.

Fibras burdas o levantadas.	Causa	Solución
	• Cuchillas sin filo. • Afilar las cuchillas.	camblen los rodamientos. • Almínera la madera. • Revisa la profundidad correcta de corte.

Fibras burdas o levantadas.	Causa	Solución
	• Remueve la cubierta sucia de la mesa.	almacenamiento de la mesa.

Almacenamiento sobre la mesa.	Causa	Solución
	• Remueve la cubierta sucia de la mesa.	almacenamiento de la mesa.

Pizza de tabajo	Causa	Solución
	• Afilar la cuchilla a la altura correcta.	atascada.

Pizza de la pizzería	Causa	Solución
	• Afilar la cuchilla de la altura correcta.	deslizante.

La cadena brinca.	Causa	Solución
	• Alineo las cadenas.	La cadena brinca.

La manguina no arranca.	Causa	Solución
	• Clavijas desenchufadas.	La manguina no arranca.

El extensor eléctrica muy larga.	Causa	Solución
	• Use una extensión eléctrica más corta o de calibre más alto.	extensión.

Para repetirlo del motor.	Causa	Solución
	• O de calibre muy bajo.	motor.

El servicio de la máquina debe ser realizado únicamente por personal de un Centro de Servicio Autorizado TRUPER. El servicio y mantenimiento realizado por personas no calificadas puede resultar peligroso y llegar a causar daños personales además de invalidar la garantía del producto.

- Los rodamientos del cabezal de corte son lubrificados y de las cadenas, así como a los tornillos de elevación.

- Esto aplica a la reducción de velocidad y ajuste de altura permitido de la misma.

Cadena. Esto acorta su vida útil obligando a un reemplazo temprano, virus, etc. Y penetra en las hendiduras de la polvo, virus, etc. Y penetra en las hendiduras de la cadena. Impide el propulsor principal de la lubricación, puesto que impide que la lubricante entre sobre la misma. El exceso de aceite puede dañar la cadena.

- Cuidado hay una acumulación considerable de polvo y aceite en las cadenas.

- La lubricación recomendada para las cadenas de los rodillos usadas con una velocidad de operación media baja es simplemente mantener limpias las cadenas.

Servicio

Lubricación

Ambos carbones deberán ser reemplazados siempre al mismo tiempo.

- Cambio de carbones, reemplace los carbonos cuando su tamano sea de proximadamente 6.5 mm (1/4") de largo.

- Remueva la cadena y otras acumulaciones de los rodillos de alimentación con un solvente no inflamable.



broadly applicable que se les pegan mañas extrañas que no permitan colocarse en sus posiciones correspondientes,

- Las partes pegadas, tales como las chuzas de los barres de bioguie y del cabezal de corte deben limpiarse con una pedidela no es solamente recomendable sino obligatoria para un mejoramiento de precisión.

- La acumulación de arena y otras partículas pueden provocar que su máquina cepille con poca precisión. La limpieza manutención a la herramienta.

ADVENCIA Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de hacer cualquier ajuste, servicio o mantenimiento a la herramienta.

Mantenimiento



- Tira la cadena en buen estado, sin nudos sueltos y el anclaje el espesor deseado.

de estos factores.

- Tomo en cuenta el grosor y ancho de la placa, su grueso, su humedad, su rectitud, dirección y estructura del grano. Con el tiempo y experiencia podria sacar ventaja de estos factores.

deben una separación muy deseable.

- Alimentar la placa en el sentido transversal también puede provocar desprendimientos de astillas grandes,

que impide que la placa se separe de la madera.


- Alimente la placa de talabado con los fibras de la madera consecutivos hasta obtener el grosor deseado.

• Para un acabado fino realice pedacitos cortes

Para un buen acabado


TRUPER

Puesta en marcha



- Ajustar el tornillo de la pieza de trabajo de acuerdo a las necesidades.
- Apoyar la pieza de trabajo en la extensión de la mesa.
- Utilizar ambas manos. Empuje la pieza al interior del cepillo sin despegarla de la mesa.
- La dirección de alimentación es empujando hacia el frente del cepillo como se indica en el gráfico, no intente hacerlo desde atrás.
- Apoye la pieza de trabajo en la extensión de la mesa.
- Realizar cortes de alimentación con espesor menor de 5 mm realizando cortes suaves y seguros.
- Los cortes deben ser realizados con una velocidad de alimentación de 8 m/min (26.2 fpm*).
- Realizar cortes de profundidad de 3 mm o menos con una velocidad de alimentación de 8 m/min (26.2 fpm*).
- Realizar cortes de profundidad de 5 mm o más con una velocidad de alimentación de 8 m/min (26.2 fpm*).

Alimentación de la pieza de trabajo



- El ajuste de la profundidad de corte (J) es necesario para que la pieza de trabajo sea apoyada en la mesa.
- El ajuste de la profundidad de corte permite controlar la profundidad del corte.
- Para ajustar la distancia entre la pieza de trabajo y la mesa, se debe girar la rueda de control de profundidad.
- El ajuste de la profundidad de corte depende de la distancia entre el cepillo de la pieza de trabajo y la mesa.
- Siempre incline la pieza de trabajo hacia el lado de la mano izquierda.
- Nunca cepille más de 3 mm de un paso, ni tapmaco intente cepillar una medida de menos de 125 mm (5'') de longitud.
- Siempre use guantes para proteger las manos.
- Nunca cepille piezas con espesor mayor de 150 mm (6'').

Ajuste de la profundidad de corte

Puesta en marcha

TRUPER

Centro de Servicio Autorizado TRUPER.
NOTA: Si el equipo se apaga de nuevo, por favor accuda a un

- encender el equipo.
- 4.- Coloque el interruptor (H) en posición encendido (I) para desparagasar (I). Dicha posición protege contra sobrecargas (I).
- 3.- Debe encender el motor, siéntase los siguientes pasos:
- 1.- Coloque la posición de interruptor (H) en posición apagado (O).
- El cepillo cuenta con un interruptor para protección contra sobrecargas (I). Si ocurre una sobrecarga el interruptor se dispara. Para restablecer el motor, siéntase los siguientes pasos:
- El cepillo cuenta con un interruptor para protección contra sobrecargas (I).

Protección de sobrecarga eléctrica

cepillo a la corriente eléctrica.
ADVERTENCIA • Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado (O).



- Para apagar el cepillo, báje el interruptor a la posición de encendido (I).

REMOVE TO LOCK Y evante el interruptor a la posición de apagado (O). Dígela en un lugar seguro, no la pierda o no podrá operar el cepillo.

- Para encender el cepillo, inserte la llave de seguridad seguidamente (REMOVE TO LOCK) con el interruptor en la posición de apagado (O). Dígela en un lugar seguro, no la pierda o no podrá operar el cepillo.
- El tiempo que existe la posibilidad de que la usen otros autorizados. Si va a dejar la máquina por un largo período de tiempo y existe la posibilidad de que la usen otros seguidamente (REMOVE TO LOCK) para prevenir el uso no autorizado, especíalemiente niños, retire la llave de seguridad.

Encendido



Puesta en marcha




grasor de la pieza cepillada. media la medida por la guía de la escalera coincida con el repetir el procedimiento de ser necesario hasta que la • Haga la prueba con otra pieza de madera de desecho, Y cepillada.

- Haga la prueba con otra pieza de madera de desecho, Y repita el procedimiento de ser necesario hasta que la medida la medida del espesor de la pieza
- (G) Y quite la escala de la medida del espesor de la pieza.
- Si no coincide alinee los tornillos de la guía de la escalera con la escala de la escala del profundidad de corte.
- Compare el espesor medida de la pieza cepillada con la cepilladora (consulte la página 10).
- Alinee una pieza de madera de desecho para

Ajuste de la escala de profundidad




- De ser necesario repita el procedimiento del lado contrario.
- Despues de hacer el ajuste apoye la esquina vertical (F) para sujetar la altura del lado correspondiente.
- Desacople los engranajes cónicos y gire el engranaje cónico vertical (F) para ajustar la altura del lado correspondiente.
- Coloque horizontalmente (E).



Alineación de la mesa de trabajo

- Coloque una pieza de corcho y la mesa de trabajo sobre un tablero no deslizante.
- Para alinear las utilice dos piezas idénticas de madera de igual espesor que se muestran en la figura, con la forma y medidas que se muestran en la pieza, el cabezal de corcho y la mesa de trabajo no estén desalineadas.
- Coloque una pieza bien alineada en la mesa de trabajo (D) del espesor (B) de la medida que se muestra en la figura.
- Con cuidado recueste el cabezal con la mesa.
- Despegue la mesa de trabajo (C) de la pieza y mida la distancia entre el cabezal con la mesa.

Ajuste de las extensiones de la mesa



- La guarda anti-astillas se monta en la parte posterior del cabezal y se fija con las tuercas de mariposa.

Montaje de la guarda anti-astillas

Ajustes

TRUPER

Para fijar el cepillo a una superficie

• El cepillo debe asegurarse a esta superficie por medio de cuatro tornillos hexagonales M8 x 15 mm (No. incluidos).

• En caso de que el cepillo no se monte en una base se sugiere montarlo sobre dos piezas de madera para asegurar su estabilidad.

• Antes de fijar el cepillo, coloque los 4 soportes anti vibración en cada una de las esquinas.

Coloque la maleta en la parte superior del cepillo de acuerdo a la gráfica y ajuste con el tornillo incluido. manipular el cepillo de cerca y las cubillillas para así evitar cortes y lacraciones en sus manos.

A ATENCION • Utilice guantes de seguridad para establecer una conexión manualmente hasta que operación la tuerca de los mandíbulas.

• Para caminar unas cubillillas gruesas sobre la base de los mandíbulas del cepillo (A) girando en el sentido de las manecillas del reloj los tornillos de sujeción (B). Las cubillillas (C) asientan contra el resorte (D) y sejan expulsadas cuando la barra de bloqueo (A) gira en el sentido de las manecillas del reloj los tornillos de sujeción (B). Las cubillillas (C) asientan contra el resorte (D) y sejan expulsadas cuando la barra de bloqueo (A) gira en el sentido de la tuerca de los mandíbulas.

• Afloje la barra de bloqueo (A) girando en el sentido de la tuerca de los mandíbulas del cepillo.

• Retire la cubilla y dele la vuelta para que el filo que queda contacta la barra de bloqueo sea afilada.

• Asegurese de que la cubilla esté en la tuerca de los mandíbulas del cepillo.

• Inserte la barra de bloques (A) en la ranura para el cabezal de dientes y dele una cubilla nueva.

• Para montar de nuevo la cubilla en el cabezal de dientes, inserte la barra de bloques (A) en la ranura para el cabezal de los mandíbulas.

• Asegúrese de que la barra de bloques (A) en la ranura para el cabezal de los mandíbulas.

• Inserte la cubilla en la ranura para el cabezal de los mandíbulas.

• Afloje la tuerca de los mandíbulas del cepillo.

• Inserte la cubilla en la ranura para el cabezal de los mandíbulas.

• Afloje la tuerca de los mandíbulas del cepillo.

• Inserte la cubilla en la ranura para el cabezal de los mandíbulas.

• Afloje la tuerca de los mandíbulas del cepillo.

• Inserte la cubilla en la ranura para el cabezal de los mandíbulas.

• Afloje la tuerca de los mandíbulas del cepillo.



• Inserte la cubilla en la ranura para el cabezal de los mandíbulas.

después de que las cubillillas sean instaladas.

• Asegúrese de colocar de nuevo la guarda contra astillas tuerca cubierta de la cubilla sa muy delicado.

A ATENCION • El filo de la cubilla se muy delicado.

• La altura de la cubilla debe ser adecuada cada vez que se retire por cuidado de ser accidentes.



Difícultos para los tornillos con barreras en la base



• En caso de que el cepillo no se monte en una base se sugiere montarlo sobre dos piezas de madera para establecer una conexión manualmente hasta que operación la tuerca de los mandíbulas.

• Antes de fijar el cepillo, coloque los 4 soportes anti vibración en cada una de las esquinas.

Coloque la maleta en la parte superior del cepillo de acuerdo a la gráfica y ajuste con el tornillo incluido.

• En caso de que el cepillo no se monte en una base se sugiere montarlo sobre dos piezas de madera para establecer una conexión manualmente hasta que operación la tuerca de los mandíbulas.

• Antes de fijar el cepillo, coloque los 4 soportes anti vibración en cada una de las esquinas.



TRUPER

Milenta opera la herramienta

A ATENCIÓN • Sujete la pizza de tabajo firmando con ambas manos y manténgalas lejos del cabezal de corto.

A ATENCIÓN • No tire la velocidad de la alimentación correcta. Verifique los rodillos de alimentación ocasionalmente para asegurarse de que las astillas de madera y rebabas no esténlijadas en sus componentes. Si los

A ADVERTENCIA • Cepille suavemente piezas de la arena, casiarndo que se escape.

A ATENCIÓN • Nunca se pare directamente en la salida o la entrada de la pieza. Siempre pírese a un lado de la máquina.

A ATENCIÓN • Nunca deje la herramienta encendida sin supervisión.

• Siempre que sea posible, use un sistema de extracción de polvo.

• Despés de periodos prolongados de funcionamiento, las partes metálicas pueden estar muy calientes.

• Altes de intentar cumplir ajuste, apague la herramienta y espere a que las cuchillas se detengan por completo.

Advencias de Seguridad

para uso de cepillos eléctricos

Antes de operar la herramienta

• Desenrolle por completo el cable de extensión para evitar un sobrecalentamiento potencial.

• Asegúrese de que la tensión nominal descrita en la placa del equipo.

A ATENCIÓN • Retire el lugar de trabajo trastos, ropas, cables, cuerdas, o cualquier cosa que pueda ser arrastrada por las cuchillas del cepillo.

A ATENCIÓN • Retire clavos, tornillos o pernos para su seguridad.

A ATENCIÓN • Las cuchillas son filosas y pueden fácilmente provocar una herida. Tenga cuidado cuando maneje las cuchillas y cuando ensamble el cabezal de la pieza.

• Asegúrese de que los tornillos de instalación de las cuchillas estén bien prendidos.

• Antes de operar la herramienta encienda y déje que funcione unos momentos. Deja si vibraciones que balanceada.

• Asegúrese de que las cuchillas estén correctamente instaladas como se describe en las instrucciones.

Después de operar la herramienta

• Siempre que sea posible, use un sistema de extracción de polvo.

• Despés de periodos prolongados de funcionamiento, las partes metálicas pueden estar muy calientes.

• Altes de intentar cumplir ajuste, apague la herramienta y espere a que las cuchillas se detengan por completo.


A PELIGRO • Nunca intente sacar piezas atoradas en el cabezal de corto con las manos. Para quitarlos apague y desconecte la herramienta, utilice un palo para quitar las virutas.

• Cuanido sea necesario combinar las dos cuchillas al mismo tiempo. De lo contrario, el desequilibrio resultante causará vibraciones y acortará la vida útil de las cuchillas y de la herramienta. Maneje las cuchillas con mucho cuidado.

A ADVERTENCIA Al operar herramientas eléctricas en exteriores, utilice una extensión especializada marcada como "Uso exterior" marca **6 VOLTECK**. Estas extensiones son apropiadas para el uso en exteriores y reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Capacidad en	Número de	Conductores	de 18 a 15 m	mayor de 15 m
de 0 A hasta 10 A	18 AWG	16 AWG	16 AWG	16 AWG
de 10 A hasta 13 A	16 AWG	14 AWG	14 AWG	14 AWG
de 13 A hasta 15 A	14 AWG	12 AWG	12 AWG	12 AWG
de 15 A hasta 20 A	8 AWG	6 AWG	6 AWG	6 AWG

Cable y de la capacidad de amperes indicada en la Placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto.



A ADVERTENCIA Nunca conecte la área del conductor de tierra como se indica.

• Ejemplo **B** y siempre conecte la área del conductor de tierra como se indica.

• Ejemplo **A** o altere el CONDUCTOR DE TIERRA DE SU CLAVIJA POWER.

• Si lo contrario que plantea usar la conexión de tierra en los cables de alimentación, si no está seguro verifique con un electricista calificado.

• Nunca conecte el cable de alimentación a un contacto que suministra electricidad a otro dispositivo, si no cumple con las normas establecidas.

• Nunca conecte el cable de alimentación debajo de ser conectada a tierra mientras esté en uso para evitar una descarga eléctrica.

Reducimientos eléctricos

A ADVERTENCIA Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.



La construcción del aluminio eléctrico de esta herramienta es diferente al luvia, líquidos y/o humedad.

Automizado TRUPER, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

Si el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado por el fabricante o servicio.

A ADVERTENCIA La herramienta debe ser conectada a tierra mediante conexión de tierra en uso para evitar una descarga eléctrica.

El cable de alimentación tiene sujetacables tipo: Y

La clase de construcción térmica del motor: Clase B

Velocidad • 10 000 r/min Veloicdad de corte • 120 min de trabajo por 30 min de descanso. Máximo 6 horas diarias.

Ciclo de trabajo • 14 AWG x 3C con temperatura de aluminio de 105 °C

Conductores • 15 A

Alislamiento • 60 Hz

Frecuencia • 127 V~

Tensión • 58 cm (23") x 70 cm (27") x 45 cm (18") Peso • 32 kg (70 lbs)

Medidas • Cepillo portátil

Descripción • Código • 16240

Alislamiento • Clase I

Conductores • Corriente • Frecuencia • Tensión • Velocidad de corte • Ciclo de trabajo • Alislamiento

⚠ ATENCIÓN Realice **MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 11).

⚠ Para **PROLONGAR** la vida de su herramienta, limpíe con aire comprimido (soplar) después de cada uso.

⚠ Mantenga las ranuras de ventilación **LIMPias**. Remueva el polvo y/o arena que se acumula en las ranuras de ventilación.

⚠ Reemplazo y montaje de las **CUCHILLAS** (página 7).

⚠ Antes de usar el cepillo por primera vez, realice los **AJUSTES** necesarios (páginas 8 - 10). Revise periódicamente estos ajustes.

⚠ 120 min de trabajo por 30 min de descanso. Máximo diario de 6 horas.

RESPECTO LOS CICLOS DE TRABAJO

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADOS

- 16 Poliza de garantía.
- 15 Centros de servicio autorizados.
- 13 Notas.
- 12 Solución de problemas.
- 11 Mantenimiento.
- 9 Puesta en marcha.
- 8 Ajustes.
- 7 Ensamble.
- 6 Partes.
- 5 Para uso de cepillos eléctricos.
- 4 Advertencias de seguridad para herramientas eléctricas.
- 3 Requerimientos técnicos.
- 3 Especificaciones técnicas.
- 2 Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas.
- 1 La garantía es válida sólo en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.
- 1 Guarde este instructivo para futuras referencias.
- 1 Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del spéctro real de la herramienta.




ATENCIÓN Léa este instructivo por completo
antes de usar la herramienta.

16240 CEP-12

Modelo Código

Este instructivo es para:

CEP-12



1 600 W
Potencia

Cepillo portátil

Instructivo de

TRUPER®

ESPAÑOL
ENGLISH