

**⚠️ ADVERTENCIA** Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

**⚠️ WARNING** Before starting the installation, turn off the power by removing a fuse or by the circuit-breaker box. Make sure the circuit is not energized and that the area is free of humidity.

### Especificaciones:

Tensión: 120 V-  
Frecuencia: 60 Hz  
Corriente: 0.83 A  
Potencia: 100 W máx.

### Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía: 2 400 Wh/día  
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera: **No aplica**  
En unidad de tiempo del aparato.

Con base en 24 horas de uso continuo

**AVISO** Utilice sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

**NOTICE** Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.

### LIMPIEZA

1. Limpie con un trapo absorbente y suave.
2. Las manchas de agua se pueden eliminar con agua fría y jabón de manos líquido (No aplique fuerza).
3. Las huellas digitales se pueden eliminar puliendo con un trapo absorbente y suave.
4. No use abrasivos fuertes, detergentes o cualquier producto que contenga amoníaco.
5. Tenga cuidado de no destopillar, rallar o dañar el recubrimiento.

### CLEANING

1. Clean with a soft absorbent cloth.
2. Water spots can be removed with cold water and liquid hand soap (Do not use force).
3. Fingerprints can be removed by polishing with a soft absorbent cloth.
4. Do not use strong abrasives, detergents or any product containing ammonia.
5. Be careful not to chip, scratch or damage the coating.

### INSTRUCTIVO

#### LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

#### Instalación en pared o caja:




1. Inserte los tornillos de montaje en los orificios de la barra transversal. (Fig. 1)
2. Fije la barra transversal a la caja o pared según sea el caso. (Fig. 2)
3. Conecte los cables del tomacorriente a los cables de la unidad respetando la identificación de los conductores: Línea a Línea; Neutro a Neutro; Tierra a Tierra.
4. Coloque la unidad en los tornillos y fije con las tuercas ciegas que vienen adjuntos. (Fig. 3) El espacio entre la base y la superficie se debe sellar con material para calafatear en exteriores.
5. Coloque la lámpara. No se debe exceder la potencia marcada en la etiqueta.
6. Coloque la cubierta de la lámpara.
7. Conecte la energía eléctrica.

### INSTRUCTIONS

#### READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION:


#### Wall or box installation:

1. Insert the mounting screws into the holes in the cross bar (Fig.1)
2. Fasten the cross bar to the box or wall as appropriate. (Fig. 2)
3. Connect the wires from the socket to the wires of the unit, respecting the conductor identification Line to Line; Neutral to Neutral; Ground to Ground.
4. Place the unit on the screws and secure with the enclosed cap nuts. (Fig. 3) The space between the base and the surface must be sealed with outdoor caulking material.
5. Install the lamp. Do not exceed the wattage marked on the label.
6. Attach the lamp cover.
7. Connect the electrical power.



### DIAGRAMA DE FLUJO

( B ) Cable blanco: Neutro  
( N ) Cable negro: Línea  
( ⊕ ) Cable de cobre: Tierra



**Garantía.** Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho in China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

### Contenido:

1 Farol  
Accesorios de montaje



12-2022

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega:

