

Manual

Peripheral pump



Agricultural Use


Applies for:

Code

Model

49877

BOAP-1/2F



BOAP-1/2F



Read this manual thoroughly
before using the tool.



Technical data	3
Power requirements	3
 General power tool safety warnings	4
 Safety warnings for the use of water pumps	5
Parts	5
Installation	6
Start up	7
Maintenance	8
Troubleshooting	9
Notes	10
Authorized service centers	11
Warranty policy	12

⚠ CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Use and care recommendations



FULFILL THE WORKING CYCLES.

20 min of work and 15 min of rest. Daily maximum 6 hours.



Never use or pull the power cord to carry, lift, or disconnect the tool.



Perform periodic **MAINTENANCE** to your machine (page 8).

BOAP-1/2F

Code •	49877
Description •	Peripheral Pump
Voltage •	127 V ~
Frequency •	60 Hz
Speed •	3450 RPM
Current •	3 A
Power •	1/2 Hp
Outlet and Inlet Diameter •	1 NPT
Maximum Suction Depth •	26 ft
Maximum total manometric height •	82 ft
Maximum Flow •	6.8 gal/min
Maximum Water Temperature •	104 °F
Conductors •	20 AWG
Work Cycle •	20 minutes' work per 15 min rest. Maximum 6 hours' daily.
Insulation •	Class I
Grade IP •	IPX4

Power Cord Grips used in this product; Type "Y".

Tool Build Quality: Basic insulation

Thermal insulation on motor winding: Class B

WARNING Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a TRUPER® Authorized Service Center.

The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use.


Do not expose to rain, liquids and/or dampness.

WARNING Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.



Power Requirements


CAUTION Connection to the energy source shall be carried out by a professional in electricity, following the diagram to the right.



CAUTION Use a separate electric circuit for the pump. This circuit shall not have conductors with a caliber lower than 12 AWG and shall be protected with a 20 A time delay fuse. Before connecting the motor to the current line, double check the voltage is equal to the data in the motor nameplate. If operated with a lower voltage, the motor will get damaged.

WARNING If faults or breakdowns happen. Ground connection offers a trajectory with minimum resistance for electric power. It reduces the risk of electric shock. This tool is built with a power cable with an earth conductor and a plug with ground connection. The plug shall be connected into a power outlet installed and grounded according to all local codes.

WARNING Do not modify the plug supplied. If the plug cannot be fitted to the socket, have a qualified electrician to install the suitable socket.



WARNING All the wiring, electric connections and ground connections in the system shall comply with **THE OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM - 001 - SEDE - ELECTRIC INSTALLATION (USE)** or with the local codes and ordinances. The user shall call a certified electrician. It is recommended to feed the pump with a circuit that includes a differential switch with an assigned current not higher than 30 mA

Safety Warnings for The Use Of Water Pumps



Adequate Uses

- The pump is a stationary device designed to pump clean neutral liquids, with no suspended abrasive solids, in temperature not higher than 104 °F. Useful for watering orchards, for pumping non aggressive liquids and to increase insufficient pressure in aqueducts pressure.
- Periphery pumps are suitable for agricultural applications in watering systems by mini aspersión or air pulverization. Also, where pressure requirements are higher due to height in the watering system and the minimum pressure requirements for sprayers to function.
For these type of applications, centrifugal pumps are not recommended due to the low pressure managed.
- The device is in compliance with the most updated safety requirements, only if is used for what it is designed. The device shall only be used under the allowed performance restrictions.
- Do not use it for explosive liquids, combustibles or aggressive materials, or for substances hazardous to health, or sewage water.
- Inadequate use or modifications to the device, using components not approved or tested by the manufacturer may result in unexpected damage to the device and the operator and frees the manufacturer from their legal responsibility.

CAUTION • The pump shall be connected through a residual current circuit breaker RCCB designed with current short circuit not higher than 30 mA

CAUTION • Before connecting, double check the power supply matches the pump requirements.

CAUTION • Do not install the pump outdoors or near wet areas.

WARNING • Do not install the pump in areas where there is danger of explosion or near combustible liquid and gases.

WARNING • Do not aim the water jet against the device or other electric components. It is a death hazard due to electric shock.


CAUTION • Double check the power cable is not making contact with water circulating in the pump.

• Any type of repair shall only be carried out in a **TRUPER®** Authorized Service Center.

Otherwise, the user is exposed to an electric shock and makes the warranty void.


• All the symbols attached to the device shall not be removed or cover. All information about the device that is not legible, shall be replaced immediately,

• Read and follow the operation instructions before installing and starting the pump. Any malfunction caused by omission of indications in this Manual, may damage the pump and makes the warranty void.



Recommended for watering with atomizers.

Parts



Mounting

- The pump shall be installed in a dry place, away from the elements; with air flow to allow air flow for the adequate ventilation (**A**)
- Ambient temperature not exceeding 104 °F
- Use bolts to fix the pump onto a concrete base to prevent vibrations (**B**) The pump shall be installed in a horizontal position to assure it runs properly.
- The suction lines and pressure pipes shall be supported to the wall or the floor to prevent transmission of tension to the pump body (**C**)
- Use care not to damage the pump and / or the pipes due to excessive tightening of the joints.


Suction line (inlet)

- The suction pipes diameter shall not be smaller than the diameter of the pump water inlet. If the suction height exceeds 13 ft, use a pipe with a larger diameter.
- The suction pipe must be completely sealed; its end should be submerged in the water at least half a meter, where it is recommended to install a foot valve (**D**). The pipe must remain perfectly vertical and bend at a 90° angle towards the pump's water intake.

CAUTION • Failure to follow these indications will result in air sealing – in bubbles interfering with the pump performance.

Pressure line (outlet)

- The outlet pipe will need a gate valve (**E**) to adjust the required flow speed and pressure.
- It is recommended to set a check valve (**F**) between the pressurized water from the pump and the gate valve to prevent the unexpected return of water columns exceeding 65 ft



Electrical Installation

⚠ CAUTION To avoid electric shocks please read the information in the "Electrical requirements" section, on pages 3 and 5.


- The fixed installation shall incorporate a device to assure the omnipolar disconnect from the power supply.
- Make sure the electric requirements described in this Instruction Manual and the pump nameplate, match with the power supply value capacity.
- Connect the pump into a circuit with physical earth and then, connect the phases following the electric diagram in page 3 or the pump nameplate.
- The pump is built with a monophasic motor protected against overload using a thermal device (overcurrent cut) built in the winding.

Start Up


Purge

- The first time you start the pump or after a long period of time idle, or when air has entered the system, fill-up the pump with clean water before starting.
- Remove the purge cap (**H**) and fill with water until reaching the level on the orifice.

⚠ WARNING • Never start the pump when empty. If it happens accidentally, turn OFF the pump immediately, wait for the pump to cool down, then, fill with clean water.



- The pump does not require maintenance only if following these simple precautions:
 - When there is risk of frost empty the pump completely. Remove the foot valve to drain the pipes.
 - If the pump will remain idle for long periods of time, it is recommended to empty it completely, rinse with clean water and store in a dry place.
 - If the shaft is not turning freely, use a screwdriver to release it. Insert the screwdriver in the rear orifice of the pump (J).
- ⚠ WARNING** • Disconnect the pump from the power supply before carrying out maintenance jobs.
- In the event the environment temperature is below 39 °F, or the pump is going to be idle for long periods of time, empty the liquid from the pipes to prevent freezing inside the pump. Do not operate the pump without water in the inlet pipe.




Troubleshooting



Problem	Cause	Solution
The motor is not starting	<ul style="list-style-type: none">• There is no power• The impeller is stuck	<ul style="list-style-type: none">• Check the connections and the power values.• Release it with a screwdriver (see page 8)
The motor turns but is not pumping water	<ul style="list-style-type: none">• The foot-valve filter is clogged• Excessive suction height• Air in the admission	<ul style="list-style-type: none">• Clean the filter• Shorten the suction pipe length. Check the suction pipe is hermetic. Double check the foot valve is submerged, at least, 19.6". It is necessary to purge the pump again (see page 7).• Check the suction height
Flow speed is insufficient	<ul style="list-style-type: none">• The suction height is in the limit• Foot valve filter is partially clogged	<ul style="list-style-type: none">• Shorten the suction pipe length• Clean the foot valve and the whole suction pipe if necessary
The motor thermal protector is activated	<ul style="list-style-type: none">• The motor is overheated• The impeller is stuck	<ul style="list-style-type: none">• Check voltage and ventilation• Release it with a screwdriver (see page 8).

In case the problem can not be solved please go to an Authorized Service Center.
Failure to follow with these caution advices may damage the pump and void the warranty.



Authorized Service Centers



In the event of any problem contacting a Truper Authorized Service Center, please see our webpage www.truper.com to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0557
BAJA CALIFORNIA	SUCURSAL TIJUANA AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL CERRO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100
BAJA CALIFORNIA SUR	FIX FERRETERÍAS FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115
CAMPECHE	TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA AV. ALVARO OBREGÓN #524, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808
CHIAPAS	FIX FERRETERÍAS AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083
CHIHUAHUA	SUCURSAL CHIHUAHUA AV. SILVESTRE TERRAZAS #12-111, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052
CIUDAD DE MÉXICO	FIX FERRETERÍAS EL MONSTRUO DE CORREDOR, CORREDOR # 35, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX. TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861
COAHUILA	SUCURSAL TORREÓN CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL: 871 209 68 23
COLIMA	BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL: 314 332 1986 / 332 2013
DURANGO	TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURIÓN #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO.TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844
ESTADO DE MÉXICO	SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102
GUANAJUATO	CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 7578 / 79 / 80 / 88
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL: 747 478 5793
HIDALGO	FERREPRESOS S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL: 775 753 6615 / 775 753 6616
JALISCO	SUCURSAL GUADALAJARA AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL: 33 3606 5285 AL 90
MICHOACÁN	FIX FERRETERÍAS AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS	FIX FERRETERÍAS CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL: 735 352 8931
NAYARIT	HERRAMIENTAS DE TEPIC MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL: 311 258 0540
NUEVO LEÓN	SUCURSAL MONTERREY CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
OAXACA	FIX FERRETERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL: 287 106 3092
PUEBLA	SUCURSAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
QUERÉTARO	ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4544
QUINTANA ROO	FIX FERRETERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL: 984 267 3140
SAN LUIS POTOSÍ	FIX FERRETERÍAS AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, SLP. TEL: 444 822 4341
SINALOA	SUCURSAL CULIACÁN AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 667 173 9139 / 173 8400
SONORA	FIX FERRETERÍAS CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL: 644 413 2392
TABASCO	SUCURSAL VILLAHERMOSA CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL: 993 353 7244
TAMAULIPAS	VM ORINGS Y REFACCIONES CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL.: 899 926 7552
TLAXCALA	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502
VERACRUZ	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
YUCATÁN	SUCURSAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL: 999 912 2451

Code

49877

Model

BOAP-1/2F

Brand **FOSET.**

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by **Truper®**. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number **800-018-7873**. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

**1
YEAR**

Stamp of the business. Delivery date:

Sello del establecimiento comercial. Fecho de entrega:



AÑO

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o fundicionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme a las instrucciones; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presentar el producto, poliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Incluir los gastos de transporte del producto que derive en cumplimiento de consumibles y accesorios, incluye los gastos de envío en China. Importador: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jiutepec, Jiutepec, Edo. de Mex. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.


Código	Modelo	Marcia	BOA-P-1/2F	FOSET.
49877				

Poliza de Garantía

FOSET.

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado Truper®, consulte la dirección que figura en la parte inferior de este documento.

ACUASCALENTES DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN Av. Lázaro Cárdenas #120, Col. Gral. Barraquería, Colima, C.P. 20050, Tel.: 499 994 0510.	BAJA SUCRALIS CALIFORNIA SUR Tel.: 664 393 5100.	BAJA SUCRALIS CALIFORNIA SUR Tel.: 613 211 15.	CAMPECHE TORNIERÍA Y FERRERÍA AAA Av. Alvaro Obregón #524, Col. Esperanza, C.P. 24080 Campeche, Campeche, Tel.: 881 815 2808.	CHIAPAS FERRERÍAS CHIHUAHUA Av. Tepachula, Chis. Tel.: 962 118 083.
MORELOS FIX FERRERÍAS CAPTAIN AZURUS #95, E.S.Q., JOSE PEDRI, Col. Centro, C.P. 6240, Cuautla, Morelos, Tel.: 351 285 050.	NAYARIT HERMÁNEZAS DE TEPIC MAZATLÁN #111, Col. Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, Tel.: 353 325 8931.	NUEVO LEÓN SUCRALIS MONTERREY COLONIA UMBRIA DE ANAHUAC C.P. 66052, Ecobedoo, Nuevo León, Tel.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790.	QUINTANA ROO FIX FERRERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ 46 Lt. 3 LOCAL 2, Col. Ejidal, C.P. 77100, Playa del Carmen, Q.R. Tel.: 985 261 3440.	COAHUILA SUCRALIS TORNIERÍA Y FERRERÍA Av. Universidad #180, Col. El Paseo, C.P. 78320, San Luis Potosí, Av. Universidad #180, Col. El Paseo, C.P. 78320, San Luis Potosí, Tel.: 44 822 4541.
OAXACA FIX FERRERÍAS Av. 20 DE NOVIEMBRE #910, Col. Centro, C.P. 68300, Tuxtepec, Oax. Tel.: 166 106 3092.	PUEBLA SUCRALIS PUEBLA C.P. 77270, Col. Centro, C.P. 77270, Tlaxco, Puebla, Tel.: 985 261 3440.	SINALOA SUCRALIS CULIACÁN Av. Ejido Sustentable S/N #450, Col. Hacienda de la Costa, C.P. 80143, Culiacán, Sinaloa, Tel.: 997 173 1939 / 173 8400.	DURANGO TORNIERÍAS AGUILA, S.A. DE C.V. MZ200, Col. Luis Echeverría, Durango, Tel.: 314 332 986 / 332 8013.	ESTADO DE MÉXICO SUCRALIS CENTRAL JUJOTEPIC MZ200, Col. Ejido, Mex. 54257, Ixtlahuacán, Gto. Tel.: 471 67 758 / 79 / 88.
SONORA FIX FERRERÍAS Calle 5 de Febrero #57, Sur II 25 Mz. 10, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Tel.: 994 43 2929.	TABASCO SUCRALIS VILLAHERRERA Calle Heleno Lotes 1, 2 y 3 Mz. #1, Col. Industrial, Zona Centro, C.P. 86000, Villaherrera, Tabasco, Tel.: 995 5529.	TAMAULIPAS VM ORNÍS Y REACCIONES Calle Rosita #57, Entre 20 de Noviembre y Río La Plata, Blvd. Primavera C.P. 88780, Reynosa, Tamaulipas, Tel.: 899 261 5525.	GUANAJAUTA CLA FERRERIA NUEVO MUNDO, S.A. DE C.V. Av. México - Prol. #25, Cd. Industrial, P. 38010, Culiacán, Gto. Tel.: 461 67 758 / 79 / 88.	MICHIGAN FERRETERÍAS SUCRALIS GUADALAJARA Av. Adolfo B. Hernández #8900, Col. Santa Cruz Del Valle, C.P. 45551, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Tel.: 33 3606 5285 AL 90.
Tlaxcala SERVICIOS Y HERMÁNEZAS INDUSTRIALES Blvd. Primavera #153, Blvd. Monte, Tlax. Tel.: 222 271 7502.	VERACRUZ CLA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER Blvd. Primavera C.P. 93508, Pza. Mtra. Ver. Tel.: 782 825 8100 / 826 8484.	YUCATÁN SUCRALIS MERIDA Calle 36 #600, Col. Centro, C.P. 97390, Mérida, Yuc. Tel.: 999 912 2451.	MICHIGAN FERRETERÍAS EX-HC/EDLA DE LA HERTRA C.P. 58030, Morelia, Mich. Tel.: 443 334 6888.	MICHIGAN FERRETERÍAS EX-PSEDE DELA REPUBLICA #340-A, Col. Centro, C.P. 58030, Morelia, Mich. Tel.: 443 334 6888.




Solución de problemas

Solución

- Problema** Causa Solución
- El motor no arranca.
 - No hay energía.
 - Libere el conector y los valores de tensión.
 - Revise las conexiones y los valores de tensión.
 - Filtro de la válvula de pie tapado.
 - Limpiar el filtro.
 - Aire en la admisión.
 - Revise que el tubo de succión sea hermético.
 - Limpiar la válvula de pie este sumergida al menos 50 cm.
 - Filtro de la válvula de pie nuevo (consulte la página 7).
 - Es necesario purgar la bomba de nuevo (consulte la página 7).
 - Revisar la altura de la bomba de succión.
 - Limpiar la bomba de succión en el límite.
 - Filtro sobrealimentado.
 - Motor impulsor atorado.
 - Se accionó el cortafuego.
 - Impulsor atorado.
 - Carga del motor.

- Velocidad de flujo**
- Aire en la admisión.
 - Revise que el tubo de succión sea hermético.
 - Limpiar la válvula de pie este sumergida al menos 50 cm.
 - Filtro de la válvula de pie nuevo (consulte la página 7).
 - Es necesario purgar la bomba de succión.
 - Revisar la altura de la bomba de succión.
 - Limpiar la bomba de succión en el límite.
 - Filtro de la válvula de pie tapado.
 - Limpiar el filtro.
 - Aire en la admisión.
 - Revise que el tubo de succión sea hermético.
 - Limpiar la válvula de pie este sumergida al menos 50 cm.
 - Filtro de la válvula de pie nuevo (consulte la página 7).
 - Es necesario purgar la bomba de nuevo (consulte la página 7).
 - Revisar la altura de la bomba de succión.
 - Limpiar la bomba de succión en el límite.
 - Filtro sobrealimentado.
 - Motor impulsor atorado.
 - Se accionó el cortafuego.
 - Impulsor atorado.
 - Carga del motor.

Si no se siguen las precauciones anteriores, se puede dañar la bomba y perderse la garantía.
En caso de que el problema no pueda ser solucionado favor de acudir a un Centro de Servicio Autorizado.



Mantenimiento

FOSSET

- La bomba no requiere de mantenimiento siempre y cuando se tomen las siguientes precauciones:
- Cuando exista riesgo de congelación vacíe la bomba por completo evitando la válvula de pie para que la bomba no operé en marcha de nuevo.
- Revise periódicamente la válvula de pie (no incluida) y asegúrelo firmemente la bomba en un lugar seco.
- Si la bomba permaneceía inactiva por un largo periodo de tiempo, libere el líquido en el orificio posterior de la bomba para que la bomba permaneciera limpia al almacenarla en un lugar seco.
- Si la bomba permaneceía inactiva por un largo periodo de tiempo, libere el líquido de la bomba para evitar que la bomba se congele.
- En caso que la temperatura ambiente esté por debajo de 4 °C o que la bomba tenga que dejar de usar por largo tiempo, vacíe el líquido de la tubería para evitar congelamiento dentro de la bomba. No opere la bomba sin agua.

A ADVERTENCIA Desconecte la bomba del suministro de energía antes de realizar trabajos de liberación, instalación o mantenimiento.

- Si la bomba no gira libremente utilice un desarmador para agujear la bomba y liberarla en un lugar seco.

- Si la bomba permaneceía inactiva por un largo periodo de tiempo, libere el líquido de la bomba para que la bomba no se congele.


- Revise periódicamente la válvula de pie (no incluida) y asegúrelo firmemente la bomba en un lugar seco.

- Si la bomba permaneceía inactiva por un largo periodo de tiempo, libere el líquido de la bomba para que la bomba no se congele.

- Cuando exista riesgo de congelación vacíe la bomba por completo evitando la válvula de pie para que la bomba no operé en marcha de nuevo.

- Revise periódicamente la válvula de pie (no incluida) y asegúrelo firmemente la bomba en un lugar seco.

- Si la bomba permaneceía inactiva por un largo periodo de tiempo, libere el líquido de la bomba para que la bomba no se congele.



Puesta en marcha

- Conecte la bomba a un circuito con tiristor físcia Y
- Los valores de capacitor del suministro de energía.
- En ese instante y en la placa de la bomba coincidán los valores de la tensión de red que se requieren para el correcto desempeño de la bomba.


- La instalación final debe de incorporar un dispositivo para asegurar la desaceleración o mpuñadur de la alimentación de los valores de capacidad del suministro de energía.
 - Conecte la bomba a un circuito con tierra física y despegeas conecte las rales de acuerdo al diagrama eléctrico de la figura 3 o de la Placa de la bomba.
 - La bomba tiene un motor monofásico, protegido contra sobrecargas se suministra en dispositivo térmico (corte de corriente) colocado en el devanado.

ATENCIÓN Para evitar descargas eléctricas es

Instalación

A ATENCIÓN Para evitar descargas eléctricas es

 FOSET®



Instalación

Montaje

- La tubería de agua debe exceder los 20 metros.
- Se recomienda colocar una válvula sin retorno (F) entre compuerta (E) para ajustar la velocidad de flujo y presión requeridas.
- Al tubo de salida debe de adaptarse una válvula de

Línea de presión (salida)

- El tubo de succión debe de ser completamente hueco por lo menos medio metro, en donde se recomienda hemítico, es extremo debe de estar sumergido en el agua de la bomba.
- El diámetro del tubo de succión debe de ser completo en más grande.
- El diámetro de la tubería de agua debe de ser menor al diámetro de la toma de la bomba. Si la altura de la succión excede de 4 m, use un tubo con un diámetro de diámetro de las líneas de succión y presión deben de depender a un ápice excesivo de las uniones.
- Traga fluido de no drenar la bomba y/o la tubería trasformar el diámetro vertical a doble a 90° hasta la toma de agua por lo menos medio metro, en donde se recomienda instalar una válvula de pie (D), el tubo debe de quedar inclinado con respecto a la horizontal a 90°.
- Los tubos de las líneas de succión y presión deben de instalarlos en posición horizontal para asegurar su buen funcionamiento.
- Utilice plomos para fijar la bomba a una base de concreto para evitar cualquier vibración (B). La bomba debe de adencuarse en agua a una profundidad de 50 cm (mínimo).
- Utilice plomos para fijar la bomba a una base de concreto que no excede los 40 °C (104 °F).
- La bomba debe instalarse en un lugar seco, al resguardarla de la intemperie, que permita el flujo de aire suave de la atmósfera ambiente (A). Con una temperatura ambiente adecuada de ventilación (A).

Línea de succión (entrada)

- Los tubos de las líneas de succión y presión deben de depender a un ápice excesivo de las uniones.
- Traga fluido de no drenar la bomba y/o la tubería trasformar el diámetro vertical a doble a 90° hasta la toma de agua por lo menos medio metro, en donde se recomienda instalar una válvula de pie (D), el tubo debe de quedar inclinado con respecto a la horizontal a 90°.
- Los tubos de las líneas de succión y presión deben de instalarlos en posición horizontal para asegurar su buen funcionamiento.
- Utilice plomos para fijar la bomba a una base de concreto para evitar cualquier vibración (B). La bomba debe de adencuarse en agua a una profundidad de 50 cm (mínimo).
- Utilice plomos para fijar la bomba a una base de concreto que no excede los 40 °C (104 °F).
- La bomba debe instalarse en un lugar seco, al resguardarla de la intemperie, que permita el flujo de aire suave de la atmósfera ambiente (A). Con una temperatura ambiente adecuada de ventilación (A).

REALICE MANTENIMIENTO periódico a su máquina (página 8).

NUNCA use el cable para transportar, levantar o desconectar la herramienta.

20 min de trabajo por 15 min de descanso. Máximo diario 6 horas.

EXCEDER EL CICLO DE TRABAJO REDUCE LA VIDA ÚTIL DE SU HERRAMIENTA



RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADOS

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesaria y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias.

Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

- 12 Poliza de garantía
- 11 Centros de servicio autorizados
- 10 Notas
- 8 Solución de problemas
- 8 Mantenimiento
- 7 Puesta en marcha
- 6 Instalación
- 5 Partes
- 5 bombas de agua
- 4 Advertencias de seguridad para herramientas eléctricas
- 3 Requerimientos técnicos
- 3 Especificaciones técnicas

ATENCIÓN

Indice

FOSSET




Lea este instructivo por completo.
Antes de usar la herramienta.

ATENCION



BOAP-1/2F



49877 BOAP-1/2F

Código Modelo

Este instructivo es para:

para agua

Bomba Periférica

Instructivo de

Uso agrícola



FOSSET[®]

ESPAÑOL
ENGLISH